



Voorbeeld werkinstructie Hysen en aanslaan hyslast

Doel

Doel van deze voorbeeld werkinstructie is het zo veilig mogelijk uitvoeren van hyswerkzaamheden.

Hoe te handelen?

- **Doe geen hyswerk bij storm (vanaf windkracht 6) en tijdens onweer.**
- Zorg voor een veilige positie ten opzichte van het overige verkeer.
- Laat slechts één iemand aan de kraandrijver aanwijzingen geven, zodat misverstanden worden uitgesloten.
- Ga zelf op veilige afstand staan ten opzichte van het draaibereik.
- Zorg dat niemand zich in de draaicirkel van de kraan bevindt.
- Zet het gebied eventueel af en zorg dat waar de last geplaatst wordt niemand meer loopt of werkt.
- Controleer tevoren boomtakken, lantaarnpalen, verkeersborden, bovenleidingen of andere objecten in de buurt staan; bedenk hoe deze te vermijden.
- Inspecteer het hysgereedschap voor gebruik. Let hierbij op keuringssticker en meld eventuele onvolkomenheden.
- Neem geen risico's en vervang onbetrouwbare onderdelen.
- Tijdens het hysen van lang materiaal moet gebruik worden gemaakt van geleidelijnen om zwaaien van de last tegen te gaan.
- Let erop dat niemand beklemd raakt tussen strop of hysbanden en de te verplaatsen last. Gebruik alleen gave hysbanden, dus zonder rafels of insnijdingen.
- Bij metaalstroppen letten op vleeshaken en knikken. Deze stropen zijn niet meer betrouwbaar en veroorzaken verwondingen.
- Lever beschadigde stropen en hysbanden in bij de Technische dienst en vermeld waarom ze worden ingeleverd.
- Gebruik nooit zelfgemaakte hysgereedschappen als deze niet zijn goedgekeurd door een erkende instantie.
- Let op het gewicht en het zwaartepunt van de hyslast. Verwijder indien mogelijk het verpakkingsmateriaal om glijden te voorkomen.
- Let op dat de maximale werkbelasting van de hysgereedschappen niet wordt overschreden.
- Voorkom dat lichaamsdelen en in het bijzonder vingers verwond raken bij het aanslaan van de last en het strak trekken van de stropen.
- Let erop dat niemand beklemd raakt tussen strop of hysbanden en de te verplaatsen last. Zorg bij het aanslaan dat het hysgereedschap niet kan beschadigen door buigen over scherpe kanten. Gebruik indien nodig kantbeschermers.
- Stropen, kettingen en sluitingen moeten vrij in de hyshaak kunnen bewegen en mogen niet klemmen.
- Een last niet aanslaan aan de punt van de hyshaak.
- Bouten van sluitingen helemaal aandraaien en de moeren van de sluitingen borgen met een splitpen.
- Laat kabels niet over de grond slepen, ze kunnen ernstig beschadigen.
- Gebruik stophout dat dik genoeg is om een strop onder een last te verwijderen.
- Hysgereedschap na gebruik droog weghangen en nooit op de grond laten slingeren in verband om beschadiging te voorkomen.

Belangrijk om altijd te doen:

- wees alert op gevaren in de omgeving.
- het hysmaterieel voor gebruik goed controleren.
- nooit op of onder een last staan of lopen.
- het hysgebied eventueel afzetten met hekken of lint.

Registratie en archivering

wat	wie	waar	hoe lang

